

Ввиду отключения поддержки протокола обмена 1.2.0-1.2.2 в Республике Казахстан, необходимо заменить версию ПО в БФПИ ККМ Меркурий на M15KZ001\_20161028\_DF.



[Скачать](#) (.zip, 110 Мбайт)